

Alcides

Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas

1. Município	Douradoquara/ MG		
2. Distrito	Sede		
3. Designação	Ruína Eclética da Rua Oswaldo Cruz		
4. Endereço	Rua Oswaldo Cruz, 140		
5. Propriedade	Zizi Martins Mendonça		
6. Responsável	Zizi Martins Mendonça		
7. Situação de ocupação	Própria [] Comodato []	Alugada [] Outros [X]: sem uso	Cedida []

8. Motivação do Inventário

A cidade de Douradoquara tem uma história recente, haja vista que sua emancipação data do ano de 1962, e sua ocupação teve início no final do século XIX e início do século XX. A cidade surgiu no entorno da Igreja Matriz e a maior parte das construções de interesse histórico está nas proximidades da Praça José Cardoso Naves, onde está locada a Igreja.

A Ruína da Travessa Oswaldo Cruz é uma fachada eclética de um antigo cômodo comercial, onde funcionou vários tipos de comércio e escritórios, além do cinema da cidade. A ruína é o único exemplar de arquitetura eclética na cidade e tem relevância arquitetônica, artística e histórica para a comunidade.

9. Análise do Entorno – Situação e Ambiência

A ruína se localiza na Rua Oswaldo Cruz, em frente à Praça José Cardoso Naves. Ela está localizada em um terreno de esquina, onde fazia parte de um cômodo comercial contíguo à residência. No lote, só resta a fachada do cômodo comercial, de características ecléticas, estando o restante do terreno limpo e cercado por um muro de placas pré-moldadas.

A arborização do entorno se concentra na praça, existindo poucas árvores plantadas nas calçadas dos quarteirões próximos. O gabarito do entorno é baixo, com edifícios de tipologia residencial, comercial e de serviços, com apenas um pavimento térreo, contrastando apenas com a verticalidade da igreja. As vias são asfaltadas, e todo entorno é abastecido de água, luz e esgoto.

10. Documentação Fotográfica



Detalhe da platibanda da ruína na Rua Oswaldo Cruz.

Fonte: Ana Paula Tavares Miranda e Guilherme Silva Graciano, Set. 2014.

Alcino



Vista frontal da ruína na Rua Oswaldo Cruz.
 Fonte: Ana Paula Tavares Miranda e Guilherme Silva Graciano, Set. 2014.



Vista lateral da ruína na Rua Oswaldo Cruz.
 Fonte: Ana Paula Tavares Miranda e Guilherme Silva Graciano, Set. 2014.

11. Histórico

A ruína eclética pertencia a um cômodo comercial contíguo à residência. A casa contígua ao comércio era um casarão de arquitetura tradicional colonial, construída no início do século XX, por volta da década de 1930. O cômodo comercial, apesar de apresentar características estilísticas diferentes das do casarão, foi construído na mesma época.

Na época da construção, o imóvel pertencia ao Sr. Alcino Antonio Ramos e o cômodo comercial abrigava uma sapataria. O imóvel teve outros donos e o cômodo abrigou os mais diversos usos

17. Fatores de Degradação

O principal fator de degradação são as intempéries e a falta de manutenção.

18. Medidas de Conservação

A ruína carece de manutenção e limpeza. Recomenda-se a recomposição das partes faltantes do reboco, assim como a limpeza, pintura e avaliação estrutural do bem. Uma possível proteção legal, para que o que seja construído no terreno integre a ruína e não a destrua também é necessária.

19. Intervenções



A única intervenção perceptível na ruína é uma parte com reboco recente.

20. Referências

- Entrevista com Guaracy Gomes Ramos, em Set. 2014;
- Entrevista com Maria Ieda Marques Ramos, em Set. 2014.

21. Informações Complementares

22. Ficha Técnica
Levantamento | Data: Ana P. Tavares Miranda e Guilherme S. Graciano | Set. 2014
Elaboração | Data: Guilherme Silva Graciano | Set. 2014
Revisão | Data: Ana Paula Tavares Miranda | Set. 2014
Fotografias | Data: Ana P. Tavares Miranda e Guilherme S. Graciano | Set. 2014

23. Assinaturas
 Guilherme Silva Graciano | CAU N°: 149486-4
Ass: 
 Ana Paula Tavares Miranda | CAU N°: 140818-6
Ass: 
Ass: 